

口絵 2. 盆野 図 12(本文 p.99)




図 12 安政東海地震による鳥羽城石垣被害箇所  
 ((図 10)『鳥羽表々廻候石垣崩所繪図』よりトレース図作成)  
 ※付箋剥落箇所 1ヶ所については(図 9)より補足した。

Fig 12 illustrated map of the location of damaged stone wall by Ansei Earthquakes at Toba Castle